
Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 23:30

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/termometr-glebowy-0c-do-100c-32cm-p-1390.html>



Termometr glebowy (0C do +100C) 32cm

Numer katalogowy	BR-071805
Kod producenta	BR-071805
Kod EAN	5904816914887

Opis produktu

Termometr glebowy służy do pomiaru temperatury gleby. Na skali wskazywana jest wartość temperatury panującej na poziomie, gdzie znajduje się koniec szpikulca z dwoma otworami. **Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 13cm.**

UWAGA:

Termometr należy wbijać/wyciągać ostrożnie, bez użycia siły, nie dotykając szklanej kapilary. Gdy ziemia jest zamrznięta lub twarda, należy użyć innego narzędzia do uformowania otworu, w którym następnie umieścimy termometr. Posiadając nasz produkt możecie Państwo czuć się bezpiecznie, gdyż do jego produkcji nie stosowaliśmy szkodliwej rtęci. Wskazówek odnośnie temperatury uprawy poszczególnych roślin należy szukać w profesjonalnych poradnikach ogrodniczych. Posiadamy w ofercie również przyrządy do pomiaru pH, wilgotności i urodzajności gleby: 071505, 071708.

Zakres pomiaru temperatury (dokładność pomiaru): od -10C do +100C (+/-1C)