

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/termometr-universalny-transparentny-samoprzylepny-50c-do-50c-browin-p-874.html>



Termometr uniwersalny transparentny, samoprzylepny (-50°C do +50°C) Browin

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	025000
Kod producenta	025000
Kod EAN	5904816012477

Opis produktu

_Precyzyjny termometr bimetaliczny w kształcie kwadratu, wykonany z przezroczystego plastiku.

- **Precyzyjny pomiar** - termometr umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury w zakresie od - 50°C do + 50°C i od - 60°F do + 120°F z tolerancją błędów +/- 1°, poprzez zastosowanie układu bimetalicznego wewnątrz czujnika termometrycznego.
- **Samoprzylepny** - na brzegach termometru znajdują się kawałki taśmy samoprzylepnej, co sprawia, że przymocowanie termometru jest szybkie i bezproblemowe, a samo urządzenie trzyma się mocno i stabilnie.
- **Minimalistyczny design** - termometr wykonany jest z przezroczystego tworzywa, a jego skala nadrukowana jest bezpośrednio na plastiku. Termometr na przezroczystych powierzchniach jest więc niemal niewidoczny!
- **Kompaktowy i elegancki** - termometr idealnie wkomponuje się w każde wnętrze oraz będzie użyteczną ozdobą np. okien.
- **Wysoka jakość** - raz dokonany zakup posłuży Ci przez wiele lat, nie tracąc ani atrakcyjnego wyglądu, ani swoich właściwości.

Urządzenie posiada dwie skale (zewnętrzną w stopniach Celsjusza oraz wewnętrzną w stopniach Fahrenheita), które są nadrukowane bezpośrednio na tworzywie. Na brzegach termometru znajdują się kawałki taśmy samoprzylepnej, co sprawia, że po przymocowaniu sprzęt jest bardzo stabilny. Posiada niską tolerancję błędów - umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury w zakresie od - 50°C do + 50°C i od - 60°F do + 120°F z tolerancją błędów +/- 1°, poprzez zastosowanie układu bimetalicznego wewnątrz czujnika termometrycznego. Termometr należy mocować do płaskich, przezroczystych powierzchni np. szyb okiennych. Łatwy montaż i wysoka jakość sprawia, że będziesz wyjątkowo zadowolony z dokonanego zakupu.

Więcej o wpływie temperatury na Twój organizm przeczytasz TU:

|

Wybierz samoprzylepny uniwersalny termometr domowy i ciesz się z wyjątkowo satysfakcjonującego zakupu!

Użytkowanie: termometr należy mocować do płaskich, przezroczystych powierzchni np. szyb. Powierzchnię, do której termometr ma być przyklejony należy dokładnie wymyć (np. płynem do naczyń), wysuszyć i odtłuścić (np. spirytusem). Następnie usunąć papierki zabezpieczające warstwę kleju i przykleić termometr, dokładnie dociskając. Należy pamiętać, aby nie przyklejać go w silne mrozy czy deszczowe dni, gdyż może to utrudnić jego zamocowanie.

!

!