

Link do produktu: <https://sklep.todo.info.pl/termometr-universalny-samoprzylepny-50c-do-50c-7-2cm-p-1667.html>



Termometr uniwersalny, samoprzylepny (-50C do +50C) Ø 7,2cm

Numer katalogowy	BR-024500
Kod producenta	BR-024500
Kod EAN	5904816012378

Opis produktu

Precyzyjny termometr bimetaliczny w kształcie koła, wykonany z przezroczystego tworzywa. Urządzenie zaopatrzone jest w uchwyt z warstwą taśmy samoprzylepnej.

- **Precyzyjny pomiar** - termometr umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury powietrza w zakresie od - 50C do + 50C z niską tolerancją błędów +/- 2.
- **Samoprzylepny** - na wysuwającym uchwycie termometru znajdują się kawałki taśmy samoprzylepnej, co sprawia, że jego przymocowanie jest szybkie i bezproblemowe, a samo urządzenie trzyma się mocno oraz stabilnie.
- **Minimalistyczny design** - termometr wykonany jest z przezroczystego tworzywa, ze skalą nadrukowaną bezpośrednio na plastiku. Termometr na przezroczystych powierzchniach jest więc niemal niewidoczny!
- **Kompaktowy i elegancki** - termometr idealnie wkomponuje się w każde wnętrze oraz będzie użyteczną ozdobą np.: okien. Obracającą się tarczę urządzenia można ustawiać pod wieloma kontami, a w razie potrzeby zdjąć ją (np. w celu umycia okna).
- **Wysoka jakość** - raz dokonany zakup posłuży Ci przez wiele lat, nie tracąc ani atrakcyjnego wyglądu, ani swoich właściwości.

Urządzenie posiada skalę w stopniach Celsjusza, nadrukowaną bezpośrednio na tworzywie. Na wysuwającym uchwycie znajdują się kawałki taśmy samoprzylepnej, co sprawia, że jego przymocowanie jest szybkie i bezproblemowe, a samo urządzenie trzyma się mocno oraz stabilnie. Posiada niską tolerancję błędów - umożliwia dokonywanie pomiaru temperatury powietrza w zakresie od - 50C do + 50C z niską tolerancją błędów +/- 2. Termometr należy mocować do płaskich, przezroczystych powierzchni np. szyb okiennych. Idealnie wkomponuje się w każde wnętrze oraz będzie użyteczną ozdobą np.: okien. Obracającą się tarczę urządzenia można ustawiać pod wieloma kontami, a w razie potrzeby zdjąć ją (np. w celu umycia okna). Łatwy montaż i wysoka jakość sprawiają, że będziesz wyjątkowo zadowolony z dokonanego zakupu.

Więcej o wpływie temperatury na Twój organizm przeczytasz TU:

-

Wybierz samoprzylepny uniwersalny termometr domowy i ciesz się z wyjątkowo satysfakcjonującego zakupu!

Uwaga: powierzchnię, do której termometr ma być przyklejony należy dokładnie wmyć (np. płynem do naczyń), wysuszyć i odtłuścić (np. spirytusem). Następnie usunąć z uchwytu paperek zabezpieczający warstwę kleju oraz przykleić termometr, dokładnie go dociskając. Należy pamiętać, aby nie przyklejać go w silne mrozy czy deszczowe dni, gdyż może to utrudnić jego zamocowanie.